






















M.E.G.A.










SPORT EQUIPMENT

RIG												
Artikel	Naam	Plaatje	Inspectie na opbouw (+ wekelijkse inspectie na ontplooiing langer dan een week)	Jaarlijkse inspectie (eigen opgeleid personeel*):		Schoonmaakwerkzaamheden na gebruik (eigen personeel):	Verwachte levensduur (bij correct gebruik)	Verwachte kosten bij reparatie-ervanging	Goed keuring ja/nee	Vervangen na keuring	Service monteur vereist	Opmerkingen
MSE103	Back Plate		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik					
MSE103	Upright HITT inc Spindel		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik					
MSE201	Pull-up bar long double		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik					
MSE203	Pull-up bar short double		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik					
MSE204	Pull-up bar short single		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik					

MSE206	Beam short		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik						
MSE301	Spottercup (set)		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik						
MSE303	Spotter arm (set)		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik						
MSE304	Pivot point		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik						
MSE305	Dipper		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik						
MSE307	Wallball point		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik						
MSE308	Flying pull-up		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik						

			Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik						
			Zichtbare schade en gebreken. Bouten cq. moeren controleren op vastheid en daar waar nodig aan te draaien	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen	N.v.t.	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik						
Opslag													
Artikel	Naam	Plaatje	Inspectie na opbouw (+ wekelijkse inspectie na ontplooiing langer dan een week)	Jaarlijkse inspectie (eigen opgeleid personeel*):	Schoonmaakwerkzaamheden na gebruik (eigen personeel):	Verwachte levensduur (bij correct gebruik)	Verwachte kosten bij reparatie-ervanging	Goed keuring ja/nee	Vervangen na keuring	Service monteur vereist	Opmerkingen		
			Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen Controleren werking schuifspanner incl. borgpen	Schoonvegen van materiaal	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik						
			Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen Controleren werking gasveren Controleren werking sluitspanners incl. borging	Schoonvegen van materiaal	LOT 5 jr. + bij commercieel gebruik						
			Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage	Vervorming Scherpe randen Controleren werking gasveren	Schoonvegen van materiaal	LOT 5 jr. + bij commercieel gebruik						

		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage werking schuifspanner incl. borgpen	Vervorming Scherpe randen Controleren	Schoonvegen van materiaal	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik						
Dipper or spotter storage		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage spanner t. b.v. spanband incl. bevestiging	Vervorming Scherpe randen Controleren	Schoonvegen van materiaal	LOT 5 jr. + bij commercieel gebruik						
Dumbbell storage		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage werking snelspanners incl. borging	Vervorming Scherpe randen Controleren	Schoonvegen van materiaal	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik						
Fitness bank storage		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage werking schuifspanner incl. borgpen	Vervorming Scherpe randen Controleren	Schoonvegen van materiaal	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik						
Flying pull-up storage		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage spanner t. b.v. spanband incl. bevestiging	Vervorming Scherpe randen Controleren	Schoonvegen van materiaal	LOT 5 jr. + bij commercieel gebruik						
Kettlebell storage												

		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage werking schuifspanners incl. borgpen	Vervorming Scherpe randen Controleren	Schoonvegen van materiaal	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik							
		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Lasnaden Slijtage werking sluitspanners incl. borging	Vervorming Scherpe randen Controleren	Schoonvegen van materiaal	LOT 10 jr. + bij commercieel gebruik							
CrossFit materialen													
		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid van het rubber Slijtage	Vervorming van Scherpe randen	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 48mnd. bij commercieel gebruik							
		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid randen	Vervorming Scherpe Slijtage	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 48mnd. bij commercieel gebruik							
		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid randen	Vervorming Scherpe Slijtage	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 24mnd. bij commercieel gebruik							
		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid randen	Vervorming Scherpe Slijtage	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 48mnd. bij commercieel gebruik							
		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid randen	Vervorming Scherpe Slijtage	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 48mnd. bij commercieel gebruik							
		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid randen	Vervorming Scherpe Slijtage	Schoonvegen van materiaal Verzorging materiaal	LOT 48mnd. bij commercieel gebruik							
		Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid randen van de naden	Vervorming Scherpe Slijtage/scheuren	Schoonvegen van materiaal Verzorging materiaal	LOT 24mnd. bij commercieel gebruik							

			Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid randen	Vervorming Scherpe Slijtage banden en handvaten Controle werking carabine	Schoonvegen van materiaal Verzorging materiaal	LOT 48mnd. bij commercieel gebruik						
	Suspension trainer												
			Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid randen	Vervorming Scherpe Slijtage	Schoonvegen van materiaal Verzorging materiaal	LOT 48mnd. bij commercieel gebruik						
	Stick resistance trainer												
			Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid randen	Vervorming Scherpe Slijtage	Schoonvegen van materiaal Verzorging materiaal	LOT 48mnd. bij commercieel gebruik						
	Sprint resistanc bungee												
			Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid randen	Vervorming Scherpe Slijtage touw	Ontdoen van zweet, vocht en vuil met droge doek	LOT 48mnd. bij commercieel gebruik						
	Battle rope												
			Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid randen	Vervorming Scherpe Slijtage	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 48mnd. bij commercieel gebruik						
	Resistance bands set light, medium, heavy												
			Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid randen	Vervorming Scherpe Slijtage rubber	Ontdoen van zweet, vocht en vuil met droge doek	LOT 48mnd. bij commercieel gebruik						
	Medicine ball												
			Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid randen	Vervorming Scherpe Slijtage banden en lussen Controle werking gesp	Ontdoen van zweet en vocht met droge doek	LOT 48mnd. bij commercieel gebruik						
	Olympic rings												
Container													
			Zichtbare schade en gebreken	Algehele staat Poreusheid randen	Vervorming Scherpe Slijtage	Na gebruik reinigen/ ontdoen van vuil	LOT 10jr. + bij commercieel gebruik						
	Slot, deur, materiaal, constructie												



M.E.G.A.
 SPORT EQUIPMENT